

# ほういしん 方位磁針の直し方

※ 図のように磁針を取り出し、磁石のN極側で磁針の赤い方の反対側を矢印の向きに2～3回こすってください。

